



Styret Lørenplataet

Dato: 30.04.2019

Deres ref.:

Vår ref.: 13/22805-14

Saksbeh.: Maria Zofia Suchanek  
Org. enhet: Trafikksikkerhet

Arkivkode: 615,3

## **VEDRØRENDE ETABLERING AV NYTT GANGFELT I PETER MØLLERS VEI VED BØRSTEVEIEN**

I nye retningslinjer for sikring av kryssingssteder anbefales ikke gangfelt i veier med fartsgrensesone 30 km/t og en trafikkmengde som Peter Møllers veien.

Et gangfelt er ikke å anse som noe trafikksikkerhetstiltak, men som et fremkommelighetstiltak for fotgjengere på steder trafikken er så stor at det er vanskelig å finne tilstrekkelig store luker for å krysse veien. Generelt er fotgjengere mer forsiktig og ser seg bedre for ved kryssing av veien når gangfelt ikke er merket. Ikke alle kjørende overholder vikeplikten for fotgjengere og da kan et gangfelt virke mot sin hensikt. I Peter Møllers veien er ikke trafikken så stor at det er vanskelig å finne luker for å krysse veien og vi finner derfor ikke behov for gangfelt her.

Med vennlig hilsen

### **Godkjent elektronisk**

Bente Flesvig  
seksjonssjef

Maria Suchanek  
overingeniør

Kopi til: [lorenvel@lorenvangen.com](mailto:lorenvel@lorenvangen.com), Sameiet Lørenkvartalet, Styret Lørenplataet